



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CALVARIO ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0168-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MADERA POR MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA




Foto 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO




Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA





Foto 6: reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]
Firma y sello del presidente de la OPE



[Firma]
Firma y sello del Director Centro Educativo Público

