

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0183-43	FECHA:	31/5/2024



Foto 1: Sustitución y mejoramiento de pared de baños



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal del area del tinaco



Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso de granito en cocina



5. Repello y cernido de paredes de cocina.






Foto 6: Mejoramiento de pared para colocación de tabiques.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0183-43	FECHA:	31/5/2024



Foto 7: Sustitución de base y letrinas en sanitarios



Foto 8: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de lámina por lámina troquelada A 100 Aluzinc calibre 26 de 12 pies del área de baños





Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada A 100 Aluzinc calibre 26 de 12 pies del área del tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CCE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

