



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-0200-43	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: sustitución de estructura de soporte




Foto 4: Sustitución de piso aula 2



Foto 5: mejoramiento de circulación Escolar



Foto 6: sustitución de piso aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se recomienda un máximo de 20 hojas.

H.L.G.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro de Mantenimiento

