

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE **POSTERIOR**

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SIBILÁ CENTRO, ALDEA SIBILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0219-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de Estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimeinto a estructura de metal




Foto 4: Sustitución de puertas de metal





Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Foto7: Mantenimiento a puertas de baños




Foto 8: Mantenimiento a porton



Foto 9: Aplicación de pintura en paredes y muro perimetral




Foto 10: Reparacion de muros perimetrales



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



1

Firma y sello del Presidente de la OPFO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS




Foto13: Elaboracion de Bancas



Foto 14: Repello en paredes y muro perimetral



Foto 15: Arregio de la Bodega

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Mant:

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO &

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

5 DIRECCIÓN S