

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taluca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	04 de Octubre de 2,024



Foto 7: Sustritucion de lamina troquelada aluzinc



Foto 8: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 9: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 10: Sustritucion de Chapa




Foto 11: Sustritucion de puerta de servicio sanitario



Foto 12: Sustritucion de puerta de metal para aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Norma López López</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taluca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	04 de Octubre de 2,024



Foto 13: Reparación de piso del escenario




Foto 14: Mantenimiento de porton de metal



Foto 15: Sustitución de azulejo de cocina.



Foto 16: Reparación de piso granito, en el area de cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, utilizando el número de hojas.

*Norma Lopez Lopez*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taluca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	04 de Octubre de 2,024



Foto1: Sustitución de piso Granito en aulas



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto, repello de paredes.



Foto 4: Reparación de piso granito, en el area de cocina



Foto 5: Sustitución de azulejo en baños



Foto 6: Susutitución de muro perimetral malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Norma López López</i> Firma y sello del Presidente de la OPP</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---