

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CAÑAS, ALDEA QUIAQUIZUYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0001-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Cubierta de lámina detereorada



Foto 2: Estructura de soporte y lámina detereorada



Foto 3: Puertas de aulas detereoradas



Foto 4: Vidrios quebrados





Foto 5: Ventanas expuestas por falta de balcón quebran vidrios



Foto 5: Pintura detereorada en todo el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAÑAS, ALDEA QUIAQUIZUYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0001-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Cocina en mal estado falta de puertas, ventanas, piso, repello, estufa rural, piso y completar estructura

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

