

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0002-45	FECHA:	17/09/2024



**Foto 1: Estufa rural cocina en malas condiciones no apta para manipulación de alimentos**



**Foto 2: Puertas de metal de aulas en mal estado**




**Foto 3: Puertas de servicios sanitarios en mal estado**



**Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores deteriorada**




**Foto 5: El depósito de agua se encuentra quebrado y en mal estado**



**Foto 6: Baños se encuentran en mal estado, falta de accesorios de tanque de agua y reconexión de agua potable para tanque**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0002-45	FECHA:	17/09/2024




**Foto 1: La tubería del agua potable se encuentra inservible**




**Foto 2: Las láminas del techo se encuentran deterioradas, necesitan mantenimiento**




**Foto 3: Estructura de soporte se encuentra en malas condiciones**



**Foto 4:**



**Foto 5:**



**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

