

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, PACORRAL, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0016-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Cubierta de lámina deteoreada



Foto 2: Estructura de soporte y lámina deteoreada



Foto 3: Puertas de aulas deteoreadas



Foto 4: Ventanas deteoreadas



Foto 5: Ventanas expuestas por falta de balcón quebrantan vidrios








Foto 5: Pintura deteoreada en todo el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, PACORRAL, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0016-43	FECHA:	15/10/2024




Foto 1: Sanitarios de PVC deteriorados



Foto 2: Losa de concreto de patio en mal estado




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---