

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ CHAJ, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0017-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Portón de madera en completamente deteorado



Foto 2: Canal de tubo PVC en mal estado



Foto 3: Pintura del centro educativo deteoroada y partes que no cuentan con pintura



Foto 4: Muro perimetral deteoroado e inseguro, en todo el costado del centro educativo y entrada existe carretera de vía pública transitada




Foto 5: Lampara y focos quemados



Foto 6: Estufa rural en mal estado y muebles de concreto de cocina sin protección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elva Marcisa Perdomo López
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

