

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0019-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina en mal detereorada



Foto 2: Estructura de soporte de metal en mal estado



Foto 3: Puertas de metal detereoradas de aulas



Foto 4: Vidrios detereorados en ventanas de aulas





Foto 5: Pintura detereorada del centro educativo




Foto 6: Muro perimetral en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

