

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	8/08/2024




Foto 1: Cubierta y estructura de soporte instalada y terminada



Foto 2: Puertas, Ventanas mantenimiento completo y las nuevas instaladas




Foto 3: Aplicación de pintura terminada



Foto 4: Sanitarios nuevos e instalados y terminados




Foto 5: Sistema eléctrico instalado y terminado






Foto 6: Estufas rurales instaladas y terminadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	8/08/2024




Foto 7: Pilas instaladas




Foto 8: Mejoramiento pared cocina terminado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la D.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

