

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina deteteriorada



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Puerta de aulas y cocina en mal estado




Foto 4: Puetas de servicios sanitarios deteterioradas




Foto 5: Ventanas deteterioradas y vidrios quebrados



Foto 6: Piso deteteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	17/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---