

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0034-45	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Mejoramiento a cocina en cubieta de lámina, estructura de soporte, puertas, ventanas, piso, sistema eléctrico, estufa rural, mueble de concreto y lavatrastes



Foto 2: Mejoramiento a cocina en cubieta de lámina, estructura de soporte, puertas, ventanas, piso, sistema eléctrico, estufa rural, mueble de concreto y lavatrastes



Foto 3: Canales de PVC en mal estado



Foto 4: Banqueta de protección en aulas deteriorada



Foto 5: Sanitarios en mal estado



Foto 6: Mijitorios de concreto en deteriorados





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0034-45	FECHA:	17/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reemplazar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---