

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | MALACATANCITO                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PERICÓN, ALDEA QUIAQUIZUYAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-0052-43               | FECHA:                         | 17/09/2024                             |



Foto1: Cubierta de lámina y estructura de soporte detereorada en baños



Foto 2: Portón de metal detereorado




Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Estructura de ventanas de metal en mal estado y vidrios quebrados



Foto 5: Ventanas expuestas falta de seguridad sin balcón



Foto 6: Piso de cemento líquido en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | MALACATANCITO                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PERICÓN, ALDEA QUIAQUIZUYAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-0052-43               | FECHA:                         | 17/09/2024                             |



Foto 1: Canales de metal deteriorados



Foto 2: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 3: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 4: Muro perimetral deteriorado existe inseguridad para alumnos ya que a la par del centro educativo existe carretera pública transitada





Foto 5: Muro perimetral deteriorado existe inseguridad para alumnos ya que a la par del centro educativo existe carretera pública transitada



Foto 6: Depósito de agua deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 