

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Malacatancito       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM "Félix Calderón Ávila" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cabecera Municipal  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-0172-43               | FECHA:                         | 19 de julio de 2024 |




Foto1: puertas de metal instaladas



Foto 2: sanitarios ya instalados




Foto 3: ventanas y vidrios instalados




Foto 4: paredes interiores y exteriores pintadas






Foto 5: Instalacion de azulejo en baños



Foto 6: piso de granito en aulas ya instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

