

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-00185-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina en mal estado




Foto 2: Estructura de soporte de metal deteriorada




Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Ventanales expuestos sin balcones y estructuras de balcones en mal estado



Foto 5: Piso de cemento líquido deteriorado



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-00185-43	FECHA:	17/09/2024




Foto1: Sanitario deteriorado y quebrado




Foto 2: Paredes de baños expuestas sin protección falta de azulejo




Foto 3: Depósito de agua deteriorado



Foto 4: Cocina no cuenta con un lugar adecuado para colocar utensilios de cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
