

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0186-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina detereorada



Foto 2: Estructura de soporte de madera detereorada



Foto 3: Puertas de madera detereoradas de aula y cocina no cuenta con puerta



Foto 4: Cocina no cuenta con ventana



Foto 5: Balcón y vidrios detereorados en dirección



Foto 6: Balcones en mal estado falta de lijado y pintura en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0186-43	FECHA:	17/09/2024




Foto1: Pintura de todo el centro educativo detereorada



Foto 2: Cocina no cuenta con piso, falta de repello en paredes, esturfa rural, mueble de conbrero y pila




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 