

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0188-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 2: Estructura de soporte de madera en mal estado



Foto 3: Piso de cocina quebrado y rajado



Foto 4: Portones en mal estado



Foto 5: Plancha de estufa rural en mal estado




Foto 6: Chimenea de metal quebrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF








Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0188-43	FECHA:	17/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

