

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 2: Estructura de soporte en mal estado




Foto 3: Piso en mal estado




Foto 4: Sistema eléctrico en mal estado




Foto 5: Depósito de agua en mal estado




Foto 6: Estufas rurales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luisa Rosaura Caste Itzel*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malcatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 7: Pila en mal estado









Foto 8: Solera de terminación no adecuada para ensamblar estructura de soporte



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luisa Rosalva Cutz Itz'at*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

