

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Ensamblando cubierta



Foto: Armandó estructura



Foto: Piso granito para colocar



Foto4: Cable para reparar sistema eléctrico tanto en aulas como para bomba



Foto 5: Depósito listo para instalar



Foto 6: Estufas rurales listas para instalar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luisa Rosaura Cruz +502
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Quiaquizuyal, Huehuetenango



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Pila nueva










Foto 8: Relizando solera de terminación que se encontraba en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------