

ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL	13-03-0198-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: Falta de puerta en aula



Foto 2: Puertas de aulas en mal estado en mal estado



Foto 3: Puertas de sanitarios en mal estado



Foto 4: Migitorio carece de puerta



Foto 5: Portón de metal detereorado



Foto 6: Falta de ventanas en aula

Firma y sello del Presidente de la OPF Piedras H Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DUDANTE	DOCTEDIOS .
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	DURANTE MUNICIPIO:	POSTERIOR MALACATANCITO
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERÍO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL	13-03-0198-43	ESTABLECIMIENTO: FECHA:	15/10/2024
ESTABLECIMIENTO:	13-03-0190-43	TECHA.	13/10/2024
Foto1: Falta de pis	o en aula	Foto 2: Canales of	letereorados
Foto 3: Sanitarios detereorados y paredes dañadas necesitan protección		Foto 4: Sistema e lámparas no fund	eléctrico de todo el centro educativo detereorado,
		lamparas no func	cionan
Foto 5: Sistema elé	ctrico de todo el centro educativo detereorado,	Foto 6:	

10 3/11

Firma y sello del Presidente de a OPF Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público