



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLACITA, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-14-43	FECHA:	17/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLACITA, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1455-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 1: Cisterna de concreto en mal detereorada por completo



Foto 2: Estufa rural y plancha en mal estado




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

