

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1722-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Instalando cubierta de lámina



Foto 2: Estufa rural en proceso de restauración




Foto 3: Instalando tazas sanitarias



Foto 4: En proceso de sustitución de torta de concreto





Foto 5: Muro perimetral en proceso de sustitución



Foto 6: Instalando Azulejo en lavamanos multifuncional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1722-43	FECHA:	15/11/2024





**Foto 7: Aplicando pintura de pared de cocina y sanitarios**



**Foto 8: Instalando puertas de mueble de concreto**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---