

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-5742-42	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Ventanales tipo balcón deteriorados no se abren las partes móviles para la ventilación, occidadas y vidrios quebrados



Foto 2: Ventanales tipo balcón deteriorados no se abren las partes móviles para la ventilación, occidadas y vidrios quebrados



Foto 3: Pintura del centro educativo en mal estado



Foto 4: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 5: Base de rotoplas insegura sobre baños de alumnos



Foto 6: Base de rotoplas insegura sobre baños de alumnos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN

