Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| TUACIÓN DEFICIENCI | AS DETERMINADAS PRE | vio X | DURANTE | POSTERIOR |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| EPARTAMENTO: | HUEHUETENENGO | | MUNICIPIO: | MALACATANCITO |
| OMBRE DEL STABLECIMIENTO: | | | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TUICICÁN, ALDEA MALÁ |
| ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO: | 13-03-5926-45 | | FECHA: | 17/09/2024 |
| Foto1: Lámina en | mal estado | | Foto 2: Lámina e | n mal estado |
| Foto 3: Ventanales necesitan valcones | expuestos rompen vidrios y cab | e una persona se | Foto 4: Ventana necesitan valcon | eles expuestos rompen vidrios y cabe una persona se |
| Foto 5: Sanitarios | detereorados y llaves de chorro | s en mal estado | Foto 6: Lámpara | as y sistema eléctrico en mal estado |
| Observación: Si es neces | ario se pueden agregar hojas adicionales y | 100 | | Little and Controlled to the C |
| | 14/ | del INEB de Telesecundaria | | Tuicicán DIRECCIÓ |