REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA AGUA SEMBRADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0016-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1: Lámina y estrutura dura de soporte en malas condiciones.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta en servicio sanitarios.



Foto 4: Vidrios para ventanas y valcones de la escuela.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla.




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el

Dovisbelda Perez Firma y sello del Presidente de la OPF CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA AGUA SEMBRADA

Durch Hand

Firma y Sello Director Centro Educativo Público