

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0023-43	FECHA:	17/05/2024




FOTO 1: REPELLO EN COCINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA PLUVIAL




FOTO 4: REPARACIÓN DE CUNETA




FOTO 5: CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abner Vasquez Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE LA O.R.M. CASERIO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Monte Rico La Frontera, Aldea La Laguna, Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0023-43	FECHA:	17/05/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE TOMA CORRIENTE




FOTO 8: PINTURA ANTICORROSIVO EN TECHO




FOTO 9: REPARACIÓN DE LAVAMANOS



FOTO 10: PINTURA ANTICORROSIVO EN PUERTAS




FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE TINACO



FOTO 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y FOCOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abner Vasquez Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

