

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0023-43	FECHA:	23/08/2024




FOTO 1: REPELLO EN COCINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA PLUVIAL




FOTO 4: REPARACIÓN DE CUNETETA




FOTO 5: CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Abner Vasquez Lopez</i></p> <p>Firma y selló del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE RICO LA FRONTERA, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0023-43	FECHA:	23/08/2024




FOTO 7: REPARACIÓN DE TOMA CORRIENTE




FOTO 8: PINTURA ANTICOROSIVO EN TECHO



FOTO 9: REPARACIÓN DE LAVAMANOS




FOTO 10: PINTURA ANTICOROSIVO EN PUERTAS




FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE TINACO





FOTO 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y FOCOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abner Vasquez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

