REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango		MUNICIPIO:	Cuilco	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Batal	
CÓDIGO DEL	13-04-0026-43		FECHA:	13/09/2024	




Foto1: Sustiucion de lámina en aulas




Foto 2: Sustitución de lámina en aulas



Foto 3: Sustitución de lámina en cocina escolar



Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal en techo de cocina escolar



Foto 5: Sustitución de piso por piso de granito en aula



Foto 6: Sustitución de piso por piso de granito en corredor de aulas

Firma y Sello Director Ce

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR X DURANTE **PREVIO** SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS MUNICIPIO: Cuilco DEPARTAMENTO: Huehuetenango DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL Caserío La Unión, aldea Batal **EORM** ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL FECHA: 13/09/2024 13-04-0026-43 ESTABLECIMIENTO



Foto7: Sustitucion de piso por piso de granito en cocina escolar (interior)



Foto 8: Sustitucion de piso por piso de granito en cocina escolar (exterior) corredor



Foto 9: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 10: Reparación de cuneta de concreto



Foto 11: Reparación de cerco de pua



Foto 12: Reparación de cerco de pua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

La Union Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Edu

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Batal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0026-43	FECHA:	13/09/2024



Foto13: Sustitucion de focos ahorradores



Foto 14: Sustitucion de plafoneras



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustitución de llaves de chorro



Foto 17: Aplicación de pintura a puertas



Foto 18: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma sello del Presidente de la OPF

Jan frontons

Firma y Sello Director Centro Edicaliso P