

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA INDEPENDENCIA, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0037-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: PROCESO DEL CAMBIO LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DEL PISO EN PROCESO




Foto 3: SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRAL EN PROCESO




Foto 4: SUATITUCION DE LAMPARAS EN PROCESO




Foto 5: SUSTITUCION DE PLAFONERAS EN PROCESO



Foto 6: ALISADO DE MURO DE TECHO EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

