

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Astillero
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0245-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Cubierta de lámina, lámina oxidada y con agujeros



Foto 2: Lámina doblada



foto3: Tendales añadidas y apolilladas



Foto 4: Madera agrietada



Foto 5: muro perimetral colapsado




Foto 6: malla rota y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0245-43	FECHA:	2/10/2024



Foto7: Piso agrietado



Foto 8: Piso agrietado

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

