



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LA FORTUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0001-42	FECHA:	92-09-2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL POR TUBOS CUADRADOS DE 4 X 4 " Y TUBOS RECTANGULARES DE 3 X 2 " CHAPA 16 EN 5 AULAS Y LA DIRECCIÓN



Foto 2: LIJADO Y PINTARA DE PUERTAS CON PINTURA CELCO R-15 SECADO RÁPIDO ANTICORROSIVA




Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EDIFICIO ESCOLAR




Foto 4: PINTURA DE MUROS EN LA PARTE LATERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MUROS: SE INCREMENTÓ LA ALTURA DE LAS PAREDES EN 5 AULAS Y LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN 5 AULAS Y LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedra Pe ME
Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público