



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	4/10/2024



FOTO 1: LÁMINA DETERIORADA QUE SERÁ SUSTITUIDA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: ESTRUCTURA DE MADERA DETERIORADA, LA QUE SERÁ SUSTITUIDA POR ESTRUCTURA DE METAL




FOTO 3: PUERTA DE METAL A LA QUE SE LE DARÁ MANTENIMIENTO LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 4: VENTANAS A LAS QUE SE LES DARÁ MANTENIMIENTO, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 5: PISO DE TORTA DE CEMENTO ÁSPERO SOBRE EL QUE SE APLICARÁ UNA TORTA FINA DE CEMENTO



FOTO 6: PISO DE CEMENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS SOBRE EL CUAL SE COLOCARÁ PISO CERÁMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Peraza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	4/10/2024



FOTO 7: MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE CINCO AULAS Y UNA BODEGA A LOS QUE SE LES APLICARÁ PINTURA




FOTO 8: MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE UN AULA Y UNA BODEGA A LOS CUALES SE LES APLICARÁ PINTURA



FOTO 9: MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE CONSTAN DE 7 AMBIENTES A LOS QUE SE LES APLICARÁ PINTURA



FOTO 10: INODOROS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y SERÁN SUSTITUIDOS



FOTO 11: MURO PERIMETRAL DE 47 M X 2 M QUE SERÁ SUSTITUIDO CON BLOCK, POSTES DE CEMENTO Y MALLA



FOTO 12: ESTE PORTÓN SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ACCESO AL CENTRO EUCATIVO; SERÁ SUSTITUIDO E INSTALADO EN OTRO PUNTO DE LA CIRCULACIÓN PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	4/10/2024



FOTO 13: MINGITORIO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO, SE LE COLOCARÁ PISO CERÁMICO





FOTO 14: SE TALLARÁN LAS VIGAS Y COLUMNAS PRINCIPALES QUE EXISTEN ACTUALMENTE



FOTO 15: EN ESTOS DOS AMBIENTES SE INCREMENTARÁ LA ALTURA DE MOJINETES Y DE PAREDES PARA QUE TODA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y DE LAMINA QUEDEN AL MISMO NIVEL Y EN LA MISMA POSICIÓN



FOTO 16: EN ESTE AMBIENTE SE CONSTRUIRÁN DOS COLUMNAS EN LAS ESQUINAS PRINCIPALES Y UNA VIGA SUPERIOR SOBRE LOS TRES LADOS DE PARED.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro P. ...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

