

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Nentón |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA ESPERANCITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0012-43 | FECHA: | 12/06/2024 |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26




FOTO: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Yanely Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Nentón |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA ESPERANCITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0012-43 | FECHA: | 12/06/2024 |



FOTO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK








FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Yarely Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|---|