

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

BITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR NENTÓN DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL **ESCUUELA OFICIAL RURAL MIXTA** ALDEA GUAXACANÁ ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: 4/11/2024 13-05-0311-43 Foto 2: Chapas de puerta en mal estado. Foto1: Puertas de metal en mal estado. Foto 4: Láminas de techado en mai estado. Foto 3: Piso de cemento dañado.



Cableado eléctrico a reparar

COMBE JO EDUCATIVO
MINISTERIO DE
Firma y sello del Presidente de la OBF

Firmary Sello Director Centro Entra Publico

Cableado eléctrico a reparar