

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAMBOJOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0317-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MADERA POR PORTON DE METAL



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA



Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.









Firma y Sello Director Centro Educativo Público