

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Río Jordán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Jordán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1623-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de portón de metal.



Foto 2: Sustitución de vidrios.




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 5: Sustitución de mezcladora para ducha.




Foto 6: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel López Quiroz
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Río Jordán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Jordán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1623-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 8: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

