

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | JACALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO YICHMEKAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-.0010-43 | FECHA: | 12/06/2024 |



Foto1: Reparación de muro de contención/ Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio y de corredor



Foto 3: Sustitución de canal de PVC



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores y reparación de cableado



Foto 5: Sustitución de accesorios depósito de agua




Foto 6: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p><i>Lucia Matias Anilon</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|--|