

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICHMEKAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-.0010-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Reparación de muro de contención/ Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio y de corredor




Foto 3: Sustitución de canal de PVC



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores y reparación de cableado



Foto 5: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 6: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lucia Matias Anilon</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--