

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Jacaltenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Huntah, aldea Peb'ilpam | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0021-43 | FECHA: | 20 de septiembre de 2024 |



Foto 1: Reparación de muro perimetral




Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director de Mantenimiento de Edificios Públicos





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Jacaltenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Huntah, aldea Peb'ílpan | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Huntah, aldea Peb'ílpan, Jacaltenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0021-43 | FECHA: | 20 de septiembre de 2024 |



Foto 7: Pintura de muros



Foto 8: Pintura de muros




Foto 9: Levantamiento de aula



Foto 10: Levantamiento de aula



Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las siguientes hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Micaela Angelica Delgado</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Jacaltenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Huntah, aldea Peb'íl pam | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Huntah, aldea Peb'íl pam, Jacaltenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0021-43 | FECHA: | 20 de septiembre de 2024 |



Foto 13: Sustitución de lavamanos




Foto 14: Sustitución de lavamanos



Foto 15: Reparación de sisterna de concreto



Foto 16: Reparación de sisterna de concreto



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el caserío de las.

| | |
|---|---|
| <p><i>Micgela Angelica Delgado</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|---|