



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	28/05/2024




Foto 1: SUTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LÁMINAS TROQUELADAS DE CALIBRE 26 , CAPOTES Y TORTILLOS




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 3: SUTITUCIÓN DE VIDRIOS QUEBRADOS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CABLES, PLAFONERAS Y FOCOS



Foto 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PILETA



Foto 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO



Foto 2: CAMBIO DE VÁLVULA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CUNETAS




Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 6: MANTENIMIENTO FILTROS AGUA PURIFICADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	28/05/2024




Foto 1: MANTENIMIENTO DE COSTAMERAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL Y CAÍDA DE AGUA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

