

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0417-43	FECHA:	1 DE MAYO DE 2,024



Foto1: Aplicación de pintura en exteriores e interiores del centro educativo




Foto 2: sustitucion de laminas por lamina troquelada



Foto 3: Reparacion de planchas de concreto



Foto 4: sustitucion de piso de cemento por piso ceramico en el corredor y direccion.



Foto 5: Sustitucion de estructura de metal por metal



Foto 6: Reparacion de pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0417-43	FECHA:	1 DE MAYO DE 2,024




Foto7: repello en exteriores e interiores de sanitarios




Foto 8: Repello perimetro de la cancha de basquet bol







Foto9: reparacion de piso de concreto




Foto 10: Mejoramiento de acceso a sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

