

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 1: Situación actual de la pila de cemento de la cocina.



Foto 2: estado actual de la chimenea de concreto a sustituir por chimenea de ladrillo.




Foto 3: Chimenea de ladrillo a reparar con repello.




Foto 4: Situación de los postes de concreto de la circulación de la escuela.



Foto 5: Situación actual de la malla galvanizada de la circulación de la escuela.






Foto 6: Estado de la base perimetral de la circulación de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 7: Sustrucción de lámparas y focos.



Foto 8: sustitución de plafoneras en malas condiciones.



Foto 9: Estado actual de interruptores y tomacorrientes.




Foto 10: Sustrucción de tablero de flipones y flipon.



Foto 11: Cableado eléctrico de la instalación actual del centro educativo.





Foto 12 Tubería de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024




Foto 13: Chapas descompuestas de las puertas de metal.



Foto 14: Situación actual de los accesorios de inodoros de los servicios sanitarios.




Foto 15: Mantenimiento a porton.




Foto 16: Estado de la pintura en paredes exteriores de los diferentes módulos.




Foto 17: Estado de la pintura exterior de la cocina.





Foto 18: Estado actual de la pintura interior de los diferentes módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------