

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUJLINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0426-43	FECHA:	23/08/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina en malas condiciones por lámina troquelada aluzinc, de 2 aulas y dirección. Sustrucción de capote.



Foto 2: Sustrucción de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. aula de quinto y sexto grado. Sustrucción de capote.




Foto 4: Sustrucción de portón




Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de techo de cocina y sustrucción de capote.




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de fotos.

María Evangelina Delgado Siverre
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

