

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAJCHÁ             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0475-43               | FECHA:                         | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto1: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PARED CERNIDO Y REPELLO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA MADERA POR METAL



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAJCHÁ             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0475-43               | FECHA:                         | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO AULA 1



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO AULA 2



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO AULA 3




Foto 10: MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 11: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 11: FLIPONES DETERIORADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Organización de Padres de Familia<br>Huehuetenango<br>Aldea Majchá | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>Escuela Oficial Rural Mixta<br>Aldea Majchá<br>DIRECCION<br>San Pedro Soloma, Huehuetenango |
|---|---|---|--|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAJCHÁ             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0475-43               | FECHA:                         | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |




Foto 13: CABLEADO CON CONEXIONES INCORRECTAS



Foto 14: FOCOS DE ENTECHADO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES INADECUADOS




Foto 15: FOCOS DE ENTECHADO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES INADECUADOS






Foto 16: TABLEROS Y FLIPONES DE BAJA CAPACIDAD

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OFE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|