



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0018-43	FECHA:	27-02-2024



Foto 1: por la antigüedad y deterioro de lamina improvisados se sustituirá por nuevo material (lámina troquelada)




Foto 2: por la antigüedad y deterioro de soporte de techos se sustituirá por nuevo amterial ( estructura de soporte metal de techos)




Foto 3: Sustitución de puertas por deterioro.



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial, para evitar la humedad en los salones de clase.




Foto 5: Sustitución de canal PVC, por deterioro.





Foto 6: Aplicación de pintura en puerta de metal, por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia  
  


Firma y Sello Director Educativo Público  
