

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0018-43	FECHA:	03 de Julio de 2,024.




Foto1: Aquí se instalan las primeras tijeras metálicas.




Foto 2: Luego proceden terminan de colocar las tijeras.



Foto 3: Acá están cambiando las puerta de la biblioteca.




Foto 4: Se instalan la puerta de la Dirección del establecimiento.




Foto 5: Se le da mantenimiento a las puertas, específicamente a las chapas.




Foto 6: Se pintan las todas las puertas metálicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público