

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0018-43	FECHA:	03 de Julio de 2,024.




Foto1: Aquí inician con la instalación de las láminas troqueladas.



Foto 2: Aquí terminan la instalación de láminas.



Foto 3: Aquí terminan de pintar las costaneras y las tijeras metálicas.



Foto 4: Se instalan los tubos y canales de PVC.



Foto 5: Se finaliza con la instalación de bajadas de agua pluvial, con su cañería respectiva.




Foto 6: Es la parte superior del techado terminado, es el que está al centro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

