

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS DOMINGOS, CASERIO LAGUNETA, ALDEA VEGA POLAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0024-43	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Por deterioro de la lamina se hace la sustitución por lamina troquelada



Foto 2: La lámina del techo se encuentra deteriorada



Foto 3: Cambio de lámparas ahorradoras



Foto 4: Sustitución de cable eléctrico por deterioro



Foto 5: Cambio de techo del módulo por deterioro






Foto 6: Sustitución de focos, toma corrientes y cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

