



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente, aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0026-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: Cubierta de Techo




Foto 2: Cambio de Techo




Foto 3: Sustitución de Balcones



Foto 4: Sustitución de Vidios




Foto 5: Sustitución de Pintura




Foto 6: Sustitución de energía Eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alvaro Sam D.*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de Padres de Familia  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
Escuela Oficial Rural Mixta Agua Caliente, Aldea Vega de San Miguel, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**DIRECCION**  
Escuela Oficial Rural Mixta Agua Caliente, Aldea Vega de San Miguel, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango